

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	名 称	堺建築 株式会社			
	住 所	滋賀県近江八幡市小舟木町721-15			
測定対象建物の概要					
建物の名称		柳原 新築工事			
所在地		滋賀県近江八幡市			
竣工年月日		2014/10			
工法及び構造		在来木造工法			
建物の規模	地階床面積	- m ²			
	1階床面積	80.32 m ²			
	2階床面積	81.15 m ²			
	3階床面積	- m ²			
	延べ床面積	161.47 m ² ... (A)			
開口部の仕様	窓	2重窓(引き違い・外開き・内開き)			
	玄関	外開き戸			
気密層の仕様					
建物概要図					
通気量測定位置					
測定時の建物条件					
	部位	方法	有無及び状況の確認		
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	有		
2	天井・床下改め口	普通に閉めた状態	無		
3	衛便受け	普通に閉めた状態	無		
4	廊下に通じるドア	普通に閉めた状態	無		
5	基礎と床の両方を断熱している 地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	無		
6	換気レジスター	シャッター閉または目張り	無		
7	台所レンジフラン	シャッター閉または目張り	無		
8	換気扇・天井扇	シャッター閉または目張り	無		
9	PF式以外の煙突の穴	ダンパー閉または目張り	無		
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を目張り	有		
11	集中空調システムの給排気 ダクトの屋外側出入口	シャッター閉または目張り	有		
12	建物外皮の外側にある開口部	普通に開けた状態	無		
測定対象外にした部分(空間)の名称					
測定対象外にした部分で延べ床面積(A)に含まれる床面積		- m ² ... (B)			
吹抜け・床下・小屋裏など測定対象の相当床面積		15.29 m ² ... (C)			
測定対象とした建物の実質延べ床面積(D)		S = A+B+C = 176.76 m ²			

住宅の気密性能試験結果(2)