

住宅の気密性能試験結果(1)

依頼者	名 称	華建築 株式会社			
	住 所	滋賀県近江八幡市小船木町721-15			
測定対象建物の概要					
建物の名称		様邸 新築工事			
所在地		滋賀県大上郡多賀町			
竣工年月日		2015/04/			
工法及び構造		在来木造工法			
建物の規模	地階床面積	- m ²			
	1階床面積	67.9 m ²			
	2階床面積	63.76 m ²			
	3階床面積	- m ²			
	延べ床面積	131.66 m ² …(A)			
開口部の仕様	窓	2重窓(引き違い・外開き・内開き)			
	玄関	外開き戸			
気密層の仕様					
建物概要図					
別紙添付箇面の通り					
通気量測定位置		添付平面図に示す			
測定時の建物条件					
	部位	方法	有無及び状況の確認		
1	建物外皮にあるドア・窓	ロック(施錠)だけ	有		
2	天井・床下収納口	普通に閉めた状態	無		
3	郵便受け	普通に閉めた状態	無		
4	車庫に通じるドア	普通に閉めた状態	無		
5	基礎と床の両方を断熱している 地下へ通じるドア	普通に閉めた状態	無		
6	換気レジスター	シャッター開または目隠り	無		
7	玄関レンジフラン	シャッター開または目隠り	無		
8	換気扇・天井扇	シャッター開または目隠り	有		
9	FF式以外の換気の穴	ダンパー開または目隠り	無		
10	屋外に通じる排水管	封水または管口を封張り	無		
11	屋中換気システムの給排風 ダクトの屋外側出入口	シャッター開または目隠り	無		
12	建物外皮の外観にある開口部	普通に開けた状態	無		
測定対象外にした部分(空間)の名称					
測定対象外にした部分で延べ床面積(A)に含まれる床面積					
吹抜け・床下・小屋裏など測定対象の相当床面積					
測定対象とした建物の実質延べ床面積(B)					
$B = A - C = 144.60 \text{ m}^2$					

住家の気密性能試験結果(2)